



# CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 01.170.325/0001-85

Tel.: (27) 3751 1342 – E-mail: [cmmucurici@hotmail.com](mailto:cmmucurici@hotmail.com)

Rua Rio de Janeiro, 22 – CEP 299880-000 – Mucurici-ES

## INDICAÇÃO Nº 04/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI/ES

PROTOCOLO INTERNO Nº 131

Horas 13:55, 28/03/2023

Felipe  
Assinatura

Encaminha indicação ao Exmo.  
Prefeito Municipal de Mucurici,  
solicitando providências necessárias à  
substituição de bomba d'água e de  
sucção de esgoto do Distrito de Água  
Boa – Mucurici/ES.

**Exmo. Senhor**

**RONALDO DE SOUZA FAGUNDES**

**Presidente da Câmara Municipal**

Os (As) Vereadores (as) que esta subscrevem, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 121 do Regime Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que após deliberação do soberano Plenário, **ENCAMINHE**, através de ofício ao Exmo. Prefeito Municipal – Sr. Atanael Passos Wagmacker, **INDICAÇÃO SOLICITANDO providências necessárias à substituição da bomba d'água para poço raso, bem como da bomba de sucção de esgoto do Distrito de Água Boa – Mucurici/ES.**

### JUSTIFICATIVA

Considerando as recorrentes reclamações dos moradores do Distrito de Água Boa, vez que uma das bombas d'água (localizada na Rua Castro Alves) – do poço raso, responsável pela captação e distribuição de água para a população está queimada, restando apenas duas outras bombas responsáveis por todo o abastecimento de água para o Distrito.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 01.170.325/0001-85

Tel.: (27) 3751 1342 – E-mail: [cmmucurici@hotmail.com](mailto:cmmucurici@hotmail.com)

Rua Rio de Janeiro, 22 – CEP 299880-000 – Mucurici-ES

Logo, atualmente a população da referida localidade corre o risco de ficar sem o devido abastecimento de água, o que gera incontáveis transtornos à população.

Considerando que a água é um bem fundamental e indispensável à vida humana, além de primordial para o desenvolvimento das atividades diárias de uma pessoa, faz-se imperiosa a substituição desse equipamento tão importante, bem como a aquisição de outro novo em caso emergencial.

Ainda, destaco a necessidade de substituição da bomba de sucção de esgoto, localizada na Rua Bom Sossego, que também queimou.

Referido equipamento, é responsável pela captação do esgoto e depósito em outra ETE, o que tem sido dificultoso em virtude da ausência desse instrumento tão importante.

Desta feita, tendo em vista que a solução dos problemas acima é de competência do Poder Público, e tendo em vista a real urgência das situações descritas, encaminho a matéria para análise e, diante da patente relevância do pleito, conto com os nobres Pares.

Mucurici-ES, 28 de março de 2023.

*Eliane Vieira Silva Ramos*  
**ELIANE VIEIRA SILVA RAMOS**

**Vereadora**